

INTEX®

E81 kod PureSpa

Kod E81 se prikazuje kada panel ne može da se poveže sa bazom SPA. Uzrok može biti u RCD sklopci, bazi SPA ili panelu. Zamolili bi smo Vas da sledite sledeće korake kako bi ste ponovo povezali panel sa kontrolnom jedinicom:

Korak 1: Uzmite panel u ruku

Korak 2: Pritisnite i držite On/Off dugme duže od 5 sekundi kako biste isključili panel

Korak 3: Isključite bazu SPA iz utičnice

Korak 4: Postavite isključeni panel nazad na bazu SPA

Korak 5: Uključite bazu SPA u utičnicu i aktivirajte uređaj pomoću RESET (Rücksetzen) dugmeta i sačekajte 1 do 3 sekunde

Oprez! Ne pritiskajte TEST dugme jer ćete time isključiti uređaj!

Panel će se ponovo povezati i prikazati temperature, ali imajte na umu da je panel i dalje isključen. Da biste upravljali uređajem morate ga uključiti.

Da li se kod E81 i dalje prikazuje na panelu?

Molimo Vas [kontaktirajte lokalni servisni centar za dalju pomoć](#)

Da li se kod E81 više ne pojavljuje?

Ovo znači da se panel nije mogao povezati sa bazom SPA. Razlog može biti jer je baza SPA bila isključena a panel uključena ili zato što je panel bio predaleko od baze SPA.

Ukoliko se kod E81 ponovo pojavi, prođite [gore navedene korake](#).